

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE THE RIGHT STUFF GASKET MAKER POWERBEAD

1 AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

TUOTENIMI TUOTENO TOIMITTAJA	THE RIGHT STUFF GASKET MAKER POWERBEAD 26-852241, 26-852242, 26-852243 Permatex Europe Unit 3 Shipton Way Express Business Park Northampton Road, Rushden Northants NN10 6GL +44 (0)870 458 9686 enquiries@permatex.eu	MAAHANTUOJA: S&N Osakeyhtiö Tulppatie 10-12, PL11, 00881 Helsinki, puh: 09-478600, Fax: 09-7591648 Y-tunnus: 0196463-7, s-posti: snoy@snoy.fi Häätönumero: Myrkytystietokeskus: 09-471 977 (24h) Käyttötarkoitus: Tasotiiviste; TOL1: G453, TOL2: C, KT1: 55
---------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 VAARAN YKSILÖINTI

Ärsyttää silmiä, hengityselimiä ja ihoa. Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä. Epäillään aiheuttavan syöpäsairauden vaaraa.

LUOKITUS Carc 3;R40. Xi;R36/37/38. R43.

3 KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA

Nimi	EC-nro:	CAS-numero	Sisältö	Luokitus
2-BUTANONIOKSIIMI	202-496-6	96-29-7	1-5%	Carc3;R40 Xn;R21 R43 Xi;R41
Kalsiumkarbonaatti	207-439-9	471-34-1	30-60%	Xi;R36/37/38.
STEARIINIhapPO		57-11-4	1-5%	Xi;R36/37/38. F;R11.
Vinyylioksimiinisilaani	218-747-8	2224-33-1	1-5%	Xi;R37/38,R41. R43.

R-lausekkeiden koko teksti löytyy otsikon 16 alta.

4 ENSIAPUTOIMENPITEET

YLEISET ENSIAPUOHJEET

Onnettomuuden sattuessa tai tunnettaessa pahoinvointia hakeuduttava heti lääkärin hoitoon (näytettävä tätä etikettiä, mikäli mahdollista).

HENGITYS

Vahingoittunut on siirrettävä heti pois altistuslähteestä. Raitis ilma, lämpö ja lepo. Ota yhteys lääkäriin, jos epämukava olo jatkuu.

NIELEMINEN

Jos ainetta on nielty, hakeuduttava heti lääkärin hoitoon ja näytettävä tämä pakkaus tai etiketti. Ei pidä yrittää antaa ylen.

IHOKOSKETUS

Saastunut vaatetus on välittömästi poistettava ja iho pestävä saippualla ja vedellä. Jatka huuhtelua vähintään 15 minuutin ajan. Hakeuduttava lääkärin hoitoon, jos ärsytys jatkuu pesun jälkeen.

ROISKEET SILMIIN

Huuhtele heti silmiä runsaalla vedellä. Pidä silmäluomet levitettyinä. Jatka huuhtelua vähintään 15 minuutin ajan. Ota yhteys lääkäriin, jos epämukava olo jatkuu.

5 PALONTORJUNTATOIMENPITEET

SOPIVAT SAMMUTUSAINHEET

Palo voidaan sammuttaa seuraavilla sammutusaineilla: Hiilidioksidi (CO2). Kuivat kemikaalit. Vaahto.

EPÄTAVALLISET VAARATEKIJÄT TULIPALOSSA

Lämmitettäessä tilavuus ja paine kasvavat voimakkaasti ja säiliö voi räjähtää.

ERITYISET SUOJAIMET TULIPALOA VARTEN

Tulipalossa käytettävä kannettavaa hengityslaitetta ja täyttä suojavaatetusta.

THE RIGHT STUFF GASKET MAKER POWERBEAD

6 TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ

OHJEET HENKLÖVAHINKOJEN ESTÄMISESTÄ

Noudata tämän käyttöturvallisuustiedotteen toimenpiteitä. Vuotojen sattuessa: varokaa liukkaita lattioita ja pintoja.

OHJEET YMPÄRISTÖVAHINKOJEN ESTÄMISESTÄ

Ei SAA saastuttaa ympäristöä.

PUHDISTUSOHJEET

Vuoto on imettävä palamattomalla, imukykyisellä materiaalilla. Kerättävä tiiviisti suljettavaan astiaan. Poista astiat alueelta ja huuhto saastunut alue vedellä.

7 KÄSITTELY JA VARASTOINTI

EHKÄISEVÄT TOIMET KÄSITTELYSSÄ

Varottava höyryjen hengittämistä sekä aineen joutumista iholle tai silmiin. Pese kädet kosketuksen jälkeen.

EHKÄISEVÄT TOIMET VARASTOINNISSA

Säilytettävä suljetussa alkuperäispakkauksessa viileässä paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto.

8 ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖSUOJAIMET

TEKNISET OHJEET ALTISTUMISEN TORJUMISEKSI

Oltava mahdollisuus nopeaan ja runsaaseen silmien huuhteluun.

TEKNISET SUOJAUTUMISKEINOT

Huolehdittava tehokkaasta ilmanvaihdosta.

HENGITYKSENSUOJAUS

Mikäli ilmanvaihto ei ole riittävää, on sopivaa hengityssuojainta käytettävä. Pienellä suodatinrasialla varustettu orgaanisten höyryjen suodatinsuojain.

KÄSIENSUOJAUS

Käytettävä suojakäsineitä. Käytettävä seuraavanlaisia suojakäsineitä: Luonnonkumi tai muovi.

SILMIENSUOJAUS

Käytettävä suojalaseja jos on silmäkosketuksen tai roiskeiden vaara.

HYGIENIAOHJEITA

Syöminen, juominen ja tupakointi on kielletty tuotetta käytettäessä. Huolehdi hyvästä hygieniasta.

9 FYSIKAALISET JA KEMIAALLISET OMINAISUUDET

OLOMUOTO	Väri	Väri	Väri
VÄRI	Musta		
HAJU	Mieto		
SUHTEELLINEN TIHEYS	1.34	HÖYRYNTIHEYS (ilma=1)	3.0
HÖYRYNPAIN	<5 mm Hg	pH-ARVO, LAIMENTAMATON	7-8
HAIHTUVAT ORGAANISET YHDISTEET (VOC)	<4%		

10 STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS

TIETOJA STABIILISUUDESTA

Stabiili tavanomaisissa lämpötiloissa ja ohjeenmukaisessa käytössä.

VÄLTETTÄVÄT OLOSUHTEET

Varo lämpöä.

VAARALLINEN POLYMERISOITUMINEN

Ei polymerisoidu.

VÄLTETTÄVÄT MATERIAALIT

Voimakkaita hapettimia. Vesi, höyry, vesiseokset.

THE RIGHT STUFF GASKET MAKER POWERBEAD

VAARALLISET HAJOAMISTUOTTEET

Palossa muodostuu myrkyllisiä kaasuja (CO, CO₂).

11 MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT

HENGITTÄMINEN

Voi ärsyttää hengitystiehyitä ja keuhkoja.

NIELEMINEN

Nieltynä voi aiheuttaa voimakasta suun, ruokatorven ja ruuansulatuskanavan ärsytystä.

IHOKOSKETUS

Ärsyttää ihoa. Pitkäaikainen ihokosketus voi aiheuttaa punotusta, ärsytystä ja kuivan ihon.

ROISKEET SILMIIN

Voi aiheuttaa tilapäistä silmänärsytystä.

TERVEYSVAIKUTUKSIIN LIITTYVÄT VAROITUKSET

Aiheuttaa yliherkkyyden kehittymisen vaaran tai jo olemassa olevan yliherkkyyden laukeamisen.

ALTISTUMISTAPA

Inhalaatio. Nieleminen. Iho- ja/tai silmäkosketus.

12 TIEDOT KEMIKAALIN VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE

EKOTOKSISUUS

Tuotteen ekotoksisuudesta ei ole tietoja.

13 JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT

MENETELMÄT JÄTTEIDEN HÄVITTÄMISEKSI

Päästöt ja jätteet hävitetään paikallisten viranomaisten ohjeiden mukaisesti. Tuote on luokiteltu, jolloin jätteet hävitettävä ongelmajätteenä.

14 KULJETUSTIEDOT

OIKEA TEKNINEN NIMI,
KANSAINVÄLINEN

AEROSOLS

UN/YK-NUMERO

1950

ADR-LUOKKA

2.1

Class 2

ADR PAKKAUSRYHMÄ

; Rajoitettu määrä: LQ 1L

ADR LIPUKENRO

2.1

CEPIC LYHYTNRO

20G5F

RID-LUOKKA

2.1

RID PAKKAUSRYHMÄ

#

UN/YK-NUMERO MERIKULJETUS

1950

IMDG-LUOKKA

2.1

IMDG PAKKAUSRYHMÄ

#

EMS

F-D, S-U

MFAG

See Guide

MARINE POLLUTANT:

Ei.

UN/YK-NRO ILMAKULJETUS

1950

ILMAKULJETUS LUOKKA

2.1

ILMAKULJETUS
PAKKAUSRYHMÄ

#

15 LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT

VAROITUSETIKETIN TIETOJA

THE RIGHT STUFF GASKET MAKER POWERBEAD



Haitallinen

SISÄLTÄÄ

2-BUTANONIOKSIIMI

Vinyylioksimiinisilaani

R-LAUSEKKEET

R36/37/38 Ärsyttää silmiä, hengityselimiä ja ihoa.
 R40 Epäillään aiheuttavan syöpäsairauden vaaraa.
 R43 Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä.

S-LAUSEKKEET

S25 Varottava kemikaalin joutumista silmiin
 S26 Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin.
 S36/37 Käytettävä sopivaa suojavaatetusta ja suojakäsineitä.
 S51 Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta.

Painepakkaus: Ei saa säilyttää auringonpaisteessa eikä yli 50°C lämpötilassa. Ei saa puhkaista eikä polttaa tyhjänäkään.

16 MUUT TIEDOT

LAADINTAPÄIVÄYS 20/03/2009

VERSIONRO./KORVATUN KTT:N 1

PVM

LUETTELO KEMIKAALIA KOSKEVISTA R-LAUSEKKEISTA

R11 Helposti syttyvä.
 R21 Terveydelle haitallista joutuessaan iholle.
 R36/37/38 Ärsyttää silmiä, hengityselimiä ja ihoa.
 R37/38 Ärsyttää hengityselimiä ja ihoa.
 R40 Epäillään aiheuttavan syöpäsairauden vaaraa.
 R41 Vakavan silmävaurion vaara.
 R43 Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä.

VASTUUVARAUMA

Tässä tiedotteessa annettu tieto liittyy ainoastaan kyseisiin valmisteisiin ja ei välttämättä sovellu kyseisiin valmisteisiin käytettäessä niitä muiden aineiden yhteydessä tai muussa toiminnassa. Yhtiömme parhaan käsityksen ja ymmärryksen mukaan annetut tiedot pitävät paikkansa laadintahetkellä. Yhtiömme ei kuitenkaan vastaa vahingosta, joka aiheutuu annettujen tietojen puutteellisuudesta tai virheestä. Käyttäjä vastaa tässä annettujen tietojen soveltuvuudesta käyttäjän tarkoitukseen.